

PCC Bakki Silicon hf

Bakkavegur 2

640 Húsavík

Reykjavík, 9. ágúst 2019

UST201901-031/E H.

08.07.02

Efni: Eftirlit 2019 - PCC Bakki Silicon hf. - Reglubundið eftirlit

Þann 24. maí sl. fór fram eftirlit í PCC á Bakka. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Engin ábending var gerð í eftirlitinu en eitt frávik kom fram er varðar:

1. Gr. 3.3 í starfsleyfi. Lýsing fráviks eins og það kemur fram á eftirlitsskýrslu .Ef nauðsynlegt er að geyma framleiðsluvörur utandyra skal ganga frá þeim þannig að engin hættu sé af rykmengun eða annarri dreifingu. Eftir að hreinsað hafði verið upp kísilryk eftir stíflu í reykhreinsivirkni lak nokkuð magn af því í læk og sjó ásamt umhverfi fyrir neðanverksmiðjuna. Kísilrykið þarf að hreinsa betur upp.

Umhverfisstofnun óskar í því sambandi eftir tímasettri áætlun um úrbætur á framangreindum atriðum í samræmi við 58. grein reglugerðar nr. 550/2018 og að áætlunin berist stofnuninni eigi síðar en 23. ágúst, 2019.

Virðingarfallst



Einar Halldórsson



Halla Einarsdóttir

Afrit: Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra

EFTIRLITSSKÝRSLA

PCC BakkiSilicon hf. Bakki, Norðurþing



Dags eftirlits	24 5 2019	Ábyrgðarmaður eftirlits	Einar Halldórsson
Fyrirtæki	PCC BakkiSilicon hf	Eftirlitsmaður	Halla Einarsdóttir
Heimili	Bakkavegur 2	Tegund eftirlits	Reglubundið fyrra eftirlit
Kennitala	4500612-0140	Flokkur	Kísilverksmiðja
Fulltrúi fyrirtækis	Elma Sif Einarsdóttir	ÍSAT nr.	09 90 0
Fulltrúi fyrirtækis	Steinþór Þórðarson	Staðsetning	

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Farið var í reglubundið eftirlit með PCC á Bakka. Fram kom eitt frávik frá starfsleyfi

UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir stoðu fráviks frá gr 3 21 í starfsleyfi þar sem úrgangsolía var geymd á geymslusvæði úrgangs án lekavarna. Samþykkt úrbótaáætlun sneri að því að byggja sérstaka efnageymslu úr þéttum frystigám norðan við verkstæði innan svæðis. Áætluð verklok voru í vor en framkvæmdin hefur dregist. Úrgangsolía er geymd inn á verkstæði PCC þar til geymslan er tilbúin.

Farið var yfir ábendingar og kvartanir sem stofnuninni hafði borist. Alls hafa borist um 12 ábendingar og kvartanir frá því rekstur hófst, þar af 5 á þessu ári. Í apríl barst ábending og myndir af mengun í læk frá PCC út í haf. Um var að ræða kísilryk sem hafði flætt úr gánum á óbundnu slítagi. Vegna stíflu í reykhreinsivirkju þurfti að hreinsa mikil efní af kísilryki út og mynduðust stórrir haugar við reykhreinsivirkjum sem var svo hreinsað upp með blauthreinsibúnaði a bíum. Blautu kísilryki var svo komið fyrir í áðurnefnda gáma sem láku í umhverfið fyrir neðan verksmiðjuna. Onnur ábending barst varðandi urðun við Húsavíkurfjall en skv. rekstraraðila er um að ræða urðunarstaðinn við Laugardal þar sem kerbrot eru urðuð frá verksmiðjunni.

Rætt var um mæliáætlun og niðurstoður mælinga. Niðurstoður liggja fyrir úr frárennslismælingu en svifagnir mælast langt yfir starfsleyfismorkum. Skv. Verkfæðistofnunni. Eflu sem framkvæmdi mælingarnar var ekki hægt að mæla rennsli en megininnihald frárennslisins er skólp frá eldhúsum og persónuaðstoðu. Verið er að skoða hvort þarf sé a mælingunum. Ekki verður skráð frávik að svo stoddu og verður farið aftur yfir málið í næsta eftirliti.

Rætt var um viðbragðsáætlun vegna mengunarhappa/bráðamengunar hafs og stranda. Leiðbeiningar voru afhentar og farið yfir viðbragðsaðila sem en hrингja skal í Neyðarlínuna 112 ef tilvik sem þarfast tafarlausra aðgerða koma upp Neyðarlínan hefur kallar svo til viðeigandi viðbragðsaðila. Senda skal Umhverfisstofnun tilkynningu í kjolfarið.

Farið var yfir áhættumat til grundvallar á tiðni vettvangsferða fyrir ál- og kísilver. Notast verður við áhættumatið til að ákvarða tiðni vettvangsferða á næsta ári.

Farið var í vettvangsferð en skoðað var svæðið fyrir neðan verksmiðjuna þar sem kísilrykið hafði flætt yfir. Ljóst er að um nokkuð magn var að ræða og hreinsa þarf betur upp. Kallað var eftir atvikaskráningu atviksins sem barst að eftirliti loknu ásamt oryggsblaði efnisins. Kísilryk er ekki skilgreint sem hættulegt umhverfinu en í miklu magni hefur það áhrif á umhverfið.

Að loknu eftirliti fór fram samráðsfundur skv. gr. 2 3

Frávik frá

Lýsing á fráviki

frá grein 3 3

Ef nauðsynlegt er að geyma framleiðsluvorur utandyra skal ganga fra þeim þannig að engin hætta sé af rykmengun eða annarrí dreifingu. Eftir að hreinsað hafði verið upp kísilryk eftir stíflu í reykhreinsivirkju læk nokkuð magn af því í læk og sjó ásamt umhverfi fyrir neðan verksmiðjuna. Kísilrykið þarf að hreinsa betur upp.

ANNAÐ

Viðstaddir eftirlitið voru einnig Rúnar Sigurðsson frá PCC og Þorkell Björnsson frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra

1 Fravík Framkvæmd telst ekki í samræmi við krofur sem settar eru fram í starfsleyfi, logum eða reglugerðum

2 Athugasemd Astand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli a i þagu heilsuverndar, umhverfisverndar og oryggis en sem ekki geta talist fravík

Reykjavík, 08 08 2019

Einar Halldórsson