

EFTIRLITSSKÝRSLA

Bæjarveitur Vestmannaeyja Eldfellsvegur Vestmannaeyjar



Dags eftirlits	20.6.2014	Fulltrúi UST	Sigrún Guðmundsdóttir
Fyrirtæki	Bæjarveitur Vestmannaeyja	Fulltrúi UST	
Heimili	Eldfellsvegur	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	481188-2539	Flokkur	Úrgangur og efnamóttaka
Fulltrúi fyrirtækis	Ólafur Snorrason	ÍSAT nr.	38.21.0
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	437434,084 326685,344

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Unnið er að lokun Búastaðagryfju og skal frágangi á gryfjunni lokið fyrir 1.10.nk. Talsverð vinna við frágang er þó eftir. Þar sem úrgangur er ekki lengur brenndur í sorpbrennslustöð og lokunarfyrirmæli hafa verið gefin út fyrir urðunarsvæðið er ekkert því til fyrirstöðu að ógilda starfsleyfið. Að síðustu er vinsamlega minnt á árleg skýrsluskil til eftirlitsaðila sbr. ákv.1.7 í lokunarfyrirmælum.

UMFANG EFTIRLITS

Ekki var haldinn fundur með fulltrúa rekstraraðila þar sem hann var forfallaður. Farið var á urðunarsvæðið og staða lokunargrágangs metinn.

Frávik frá

Lýsing á fráviki

ATHUGASEMDIR

Í lokunarfyrirmælum fyrir urðunargryfjuna kemur fram að lokunarframkvæmdum skuli lokið fyrir 1.10.nk. Rekstraraðili er kominn nokkuð á veg með frágang á svæðinu, en talsverð vinna er þó eftir og þarf að vinna rösklega ef ná skal að ljúka frágangi sbr. lokunaráætlun rekstraraðila og fyrirmæli UST á réttum tíma.

Reykjavík, 06.08.2014

Sigrún Guðmundsdóttir

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.