

Dags eftirlits	6.5.2014	Fulltrúi UST	Sigríður Kristjánsdóttir
Fyrirtæki	Sorps Þingeyinga Kópask	Fulltrúi UST	Guðbjörg Stella
Heimili	Víðimóar 2, Húsavík	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	711001	Flokkur	Úrgangur og
Fulltrúi fyrirtækis	Hafsteinn H Gunnarsson	ÍSAT nr.	38.21.0
Fulltrúi fyrirtækis	Stefán Grímsson	Staðsetning	615746,542 649342,948

Niðurstaða eftirlits

Urðun fer fram á staðnum þrátt fyrir að starfsleyfi sé runnið út. Mælingar hafa ekki verið gerðar og upplýsingar um magn og tegundir úrgangs og ráðstöfun þeirra hafa ekki borist Umhverfisstofnun. Umgengni á urðunarstaðnum var ágæt og engin ummerki um fok eða mengun.

Umfang eftirlits

Sjónskoðun fór fram á urðunarstaðnum. Litið var í urðunargryfju sem var í notkun og einnig í gryfju sem notuð var fyrir í vetur og búið var að ganga frá að hluta. Á staðnum voru afmarkaðir haugar annars vegar með járn og hins vegar timbri. Ekkert fok var sjánlegt og umgengni var ágæt.

Fundur var haldin á Húsavík með Hafsteini Gunnarssyni þar sem farið var yfir stöðu mála varðandi staðinn. Staðurinn er ekki með starfsleyfi en sótt hefur verið um undanþágu til Umhverfisráðuneytisins vegna starfseminnar. Starfsemi hefur verið á staðnum þrátt fyrir að starfsleyfi sé runnið út.

Frávik frá

Lýsing á fráviki

5. gr. a laga nr. 7/1998 um Urðunarstaðurinn er án starfsleyfis hollustuhætti og mengunarvarnir


Grein 1.7 í starfsleyfi

Skýrsla skv. grein 1.7 hefur ekki borist Umhverfisstofnun

Annað

Á fundi um málefni staðarins var viðstaddur Þorkell Björnsson heilbrigðisfulltrúi.

Reykjavík, 10.06.2015



Sigríður Kristjánsdóttir

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta