

EFTIRLITSSKÝRSLA

GMR ehf Hvalfjörður



Dags eftirlits	15.5.2015	Fulltrúi UST	Halla Einarsdóttir
Fyrirtæki	GMR ehf	Fulltrúi UST	Eva Dögg Kristjánsdóttir
Heimili	Tangavegi 7	Tegund eftirlits	Fyrirvaralaust
Kennitala	5406101930	Flokkur	Verksmiðja
Fulltrúi fyrirtækis	Haraldur Thorlacius	ÍSAT nr.	
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Í fyrirvaralausum eftirliti kom fram eitt frávik frá starfsleyfi þar sem að efni sem ekki hentar til vinnslu sem og straumteinar (hráefni) er á lóðinni utandyra.

UMFANG EFTIRLITS

Eftirlitsaðilar áttu leið um Grundartanga og sáu þá stóra hauga af brotajárni á lóð GMR og straumteina utandyra. Farið var um lóðina og teknar myndir og rætt við verksmiðjustjóra um frávik sem við blöstu.

Frávik frá	Lýsing á fráviki
Grein 2.1 og 2.2 í starfsleyfi	Efni sem ekki hentar til vinnslu er í stórum haugum á lóð GMR endurvinnslu. Hráefni skal vera ómálað og að mestu laust við plast, olíu, sand gúmmí, sölt og önnur efni sem geta valdið mengun. Í grein 2.2 í starfsleyfi er kveðið á um að frágangur á lóð skuli vera snyrtilegur.
Grein 2.2 í starfsleyfi	Straumteinar (hráefni) er geymt utandyra á lóð GMR en skal skv. ákvæði í starfsleyfi geyma í yfirbyggðri hráefnisgeymslu. Straumteina skal verja gegn vatnið svo komið sé í veg fyrir að hættuleg efni myndist.

ANNAÐ

Rekstraraðili sendi Umhverfisstofnun bréf eftir að eftirlitið fór fram og gerði grein fyrir haugunum. Í bréfinu kemur fram þeir fengu afhenta annars konar vöru en þeir höfðu upplýsingar um frá birgja. Í bréfinu kemur einnig fram að unnið sé að lausn við að flytja efnið úr landi en óska eftir að geyma efnið á lóðinni þangað til lausn finnst.

Reykjavík, 04.06.2015

Halla Einarsdóttir

Halla Einarsdóttir

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.