

Eskja hf.
Haukur Jónsson
Strandgata 39
735 Eskifirði

Reykjavík, 19. nóvember 2020
UST202003-119/gf
08.10.02

Varðar botnþykktarmælingu á lýsisgeymum nr. 2 og 3 hjá fiskimjölsverksmiðju Eskju hf. á Eskifirði.

Umhverfisstofnun bárust niðurstöður þykktarmælinga á tveimur lýsisgeymum Eskju hf. á Eskifirði þann 18. nóvember sl. Geymarnir eru nr. 2 og 3 og voru þykktarmældir 30. apríl 2020. Haraldur Baldursson hjá HB Tækniþjónustu framkvæmdi mælinguna.

Í geymi nr. 2 fannst nálargat í kverksuðu við útjaðar geymis, og rafsðu starfsmenn Eskju strax í gatið. Annars voru geymarnir vel útlítandi og engin tæringu í gangi. Geymarnir virtust í góðu lagi, sjá meðfylgjandi mæliniðurstöður.

Notaður var Krautkramer DM5 þykktarmælir, 5 MHz og 2 MHz, serial númer DM5EG1603025.

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun geymanna. Botnþykktarmæla þarf olíu- og lýsisgeyma á að minnsta kosti tíu ára fresti.

Virðingarfyllst,

Gottskálk Friðgeirsson

Halla Einarasdóttir
teymisstjóri

Afrit í tölvupósti:
Heilbrigðisnefnd Austurlandssvæðis