

EFTIRLITSSKÝRSLA

Olíudreifing Sauðárkróki



Dags eftirlits	21.6.2012	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson	
Fyrirtæki	Olíudreifing	Fulltrúi UST		
Heimili	Hólmaslóð 8 - 10	Tegund eftirlits	Reglubundið	
Kennitala	6606952069	Flokkur	Olía	
Fulltrúi fyrirtækis	Gestur Guðjónsson	ÍSAT nr.	63.40	
Fulltrúi fyrirtækis	Ólafur Björnsson	Staðsetning	470207,042	584571,151

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik eru frá kröfum í starfsleyfi fundust í eftirliti. Engar athugasemdir voru gerðar.

UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbók í stöð Olíudreifingar á Sauðárkróki, farið yfir mælingar og skráningar sem kröfur eru gerðar um. Rekstrarhandbók reyndist í góðu lagi.

Mælingar á olíuleifum í frárennsli olíuskilju voru framkvæmdar með olíuprófi Macherey Nagel. Ekki greindist olía í frárennslinu. Í sandfangi var ca. 7 – 9 cm sandlag.

Fimm geymar eru í stöðinni, allir botnþykktarmældir á síðustu tíu árum. **Þrýstiprófa þarf allar olíulagnir á árinu.**

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru í rekstrarhandbók.

Gengið var um stöðina, myndir teknar og geymir skoðaður svo og lekavarnir (þrær) og olíuskilja. Girðingar og hlið voru í lagi.

ATHUGASEMDIR

Engar athugasemdir voru gerðar.

ANNAÐ

Þrýstiprófa þarf allar olíulagnir á árinu.

Reykjavík, 16.07.2012

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.