

## 8.5 Viðbragðsáætlun vegna mengunarslysa

Verði óhapp sem leiðir til losunar mengandi efna í umhverfið skulu starfsmenn strax grípa til eftirfarandi aðgerða, í eftirfarandi röð:

- Stöðva umræddan leka eins fljótt og mögulegt er.
- Tilkynna óhappið til verksmiðjustjóra í síma 894 71 99 eða til staðgengils hans.

Verksmiðjustjóri sér um að tilkynna óhappið til réttra yfirvalda:

- Heilbrigðiseftirlit Austurlands  
Hákon Hansson s: 862 43 48
- Umhverfisstofnun  
Neyðarsími 822 40 03
- Lögreglan Fjarðabyggð  
Sími 893 56 93

Verksmiðjustjóri eða staðgengill hans ákveður í samráði við lögbær yfirvöld til hvaða ráðstafana er gripið eftir því er að stöðva frekari losun mengandi efna.