

Olíudreifing ehf
Gestur Guðjónsson / Gunnar Kr. Sigmundsson
Hólmaslóð 8 - 10
101 Reykjavík



UMHVERFISSTOFNUN

Reykjavík, 17. september 2012
Tilvisun: UST20120100135/gf

Varðar þrýstiprófun á olíulögn 350.66.00 í olíubirgðastöð Olíudreifingar ehf. á Grundarfirði

Umhverfisstofnun barst þann 5. september sl. tölvupóstur með niðurstöðum þrýstiprófunar á olíulögn nr. 350.66.00 í stöðinni á Grundarfirði.

Lögnin er stállögn 114,3 x 6 mm, alls 5 metra löng, en skipt var um hluta lagnarinnar vegna tæringar.

Þrýstiprófað var 5.9.2012 og stóð prófið yfir í 5 klst. Hitastig var skráð á prófunartímanum. Eins og sést á meðfylgjandi prófunarblaði stóðst lögnin álagið og er hérmeð samþykkt til áframhaldandi notkunar.

Virðingarfyllst

Gottskálk Friðgeirsson

Kristján Geirsson
deildarstjóri

Afrit:

Heilbrigðiseftirlit Vesturlandssvæðis





Þrýstiprófun

Staður: 350 Grundarfjörður OLÍUDREIFING EHF

Heiti lagnar: Þrýstiprófun soglagnar gasolíu í stöð félagsins á Grundarfirði. Lögnin er stállögn 114,3x6,6mm, 5 metra löng. Öll lögnin var ofanjarðar þegar prófið fór fram

Prófið var vaktað með sírita Testo 454-2000
Fastanúmer lagna 350.66.00: Skipt um hluta lagnar vegna tæringar

Dags:	Kl.	Mælir 1	Mælir 2	Hitastig °C	Prófunaraðferð
05.9.2012	12:18	10,77		10,17	Prófað með gasolíu
	12:48	10,81		10,23	
	13:18	10,82		10,20	
	13:48	10,80		10,21	
	14:18	10,80		10,21	
	14:48	10,78		10,19	
	15:18	10,77		10,15	
	15:48	10,75		10,01	
	16:18	10,74		9,81	
	16:48	10,66		9,63	
	17:18	10,71		10,09	

Niðurstaða

Í lagi

Ekki í lagi:

Framkvæmt af:

Gunnar Kr. Sigmundsson 260462-4319

17. september 2012

Staðfest af:

Oliudreifing ehf



UMHVERFISSTOFNUN
Mengunarvarmaeftirlit

Elva slunf

Oliudreifing ehf

Pósthólf 4230 · 128 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999