



UST

T2010

Oliudreifing ehf Aðalstöðvar
Einar Sveinn Ólafsson
Gelgjutanga
104 Reykjavík

Umhverfisstofnun

Environment and Food Agency of Iceland

☐ Suðurlandsbraut 24
IS - 108 Reykjavík, Ísland

☎ (+354) 591 2000

Fax (+354) 591 2010

umhverfisstofnun@ust.is

www.umhverfisstofnun.is

Reykjavík, 24. janúar 2006


Tilvisun: UST20060100202/em

Skoðun á flotaolíugeymi ODR á Seyðisfirði

Hjálagt eru skoðunarskýrslur vegna skoðunar á flotaolíugeymi ODR á Seyðisfirði

Umhverfisstofnun gerir engar athugasemdir við notkun á geyminum

Virðingarfyllt


Eiríolfur Magnússon

UMHVERFISSTOFNUN

Suðurlandsbraut 24 108 Reykjavík

Sími 591 2000

Fax 591 2020

SKOÐUN Á FLOTAOLÍUGEYMI ODR ehf Á SEYÐISFIRÐI

DAGS. 19.01.2006.

GEYMIR m³

1 **BOTN:** Tveir pollar annar 3.5
5.9 - 6.4 mm Þrjár búllur í botni út við kverkina.

VIÐGERÐ Soðið í pollana. Soðið við búllurnar. Soðið á plötusamskeytum, sýndist eins og um nálargat væri að ræða. (Sjá teikningu

2 **KVERK** Í lagi

VIÐGERÐ Nei.

3 **HLIÐAR** Í lagi
6.0 - 6.6

VIÐGERÐ Nei

4 **ANNAÐ** Einhver málning hefur verið borin á botninn og aðeins upp á hliðarnar.

Botn i undan löppum 9.6 m


24.01.2006.

eyj.M

ODR, Seydísfjörður

19.01.2001

Flokkunarmín



Stíð: 6.8 - 6.0 - 6.6 - 6.2 - 6.5 - 6.5

Boðn í undan töppun 9.6

Sodid í polla (2) annar 3.5 mm djúpur

Sodid við bullur

Björgolfur Magnússon