

EFTIRLITSSKÝRSLA

Olíudreifing Grímsey



UMHVERFISSTOFNUN

Dags eftirlits	22.9.2017	Ábyrgðarmaður eftirlits	Guðbjörg Stella Árnadóttir
Fyrirtæki	Olíudreifing	Eftirlitsmaður	Guðbjörg Stella Árnadóttir
Heimili	Hólmaslóð 8 - 10	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	6606952069	Flokkur	Olía
Fulltrúi fyrirtækis	Gestur Guðjónsson	ÍSAT nr.	63.40
Fulltrúi fyrirtækis	Sigurður Bjarnason	Staðsetning	543743,502 671969,816

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Ekkert frávik kom fram við eftirlit og engin athugasemd var gerð. □

UMFANG EFTIRLITS

Einn láréttur, tvöfaldur geymir er í stöðinni og er áfyllingaplan steyppt og með frárennsli tengt olíuskilju. Yfirfyllingarvörn á geymi vísar að áfyllingaplani og komi til yfirfyllingar geymis þá rennur það niður á áfyllingarplan og þaðan niður í olíuskilju. Geymirinn er frá árinu 2004 og var botnþykktarmældur árið 2014.

Olíu er dælt frá Grímseyjarferjunni, um 100m leið og upp í geyminn. Lagnir voru síðast þrýstiprófaðar árið 2015 og eru í lagi. Kálfur er notaður til að flytja olíuna til notenda á eyjunni.

Farið var yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbók og er engin athugasemd gerð við þau.

Olíuleifar í frárennsli olíuskilju voru prófaðar með olíuprófi og stóðst skiljan prófunina. Olíuskilja og sandfang var síðast hreinsað í desember 2016.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru í rekstrarhandbók.

Viðbragðsáætlun er geymd í hólki við afgreiðslukassa.

Bensín er ekki geymt í stöðinni.

ATHUGASEMDIR

Engin athugasemd var gerð í eftirlitinu. □

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Reykjavík, 25.09.2017

Guðbjörg Stella Árnadóttir