

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr. EBL-0071
Eigandi Forstöðum. tækniþjónustu



Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes			Dags. prófuna:	11.09.2020	
Prófunarlota:		Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.	

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
P20515	DN 100	6	MGO		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	MGO
P20115	DN 100	6	MGO		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	MGO

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:	2	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráníng:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarvottorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Kvörðunarvottorð mæla: tveir samlyggjandi

Undirskrift framkvæmdaaðila: *Ejla Bergman*

Undirskrift eftirlitsmans: *Sigurður K.*

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Númer prófunarlotu: _____

Skráning hefst:		Tími:			Dags:				
Skráningu líkur:		Tími:			Dags:				
Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti
1	08:15	10		7	24				
2	08:45	10		7	25				
3	09:15	10		7	26				
4	09:45	10		7	27				
5	10:15	10		7	28				
6	10:45	10		7	29				
7	11:15	10		7	30				
8	11:45	10		7	31				
9	12:15	10		7	32				
10					33				
11					34				
12					35				
13					36				
14					37				
15					38				
16					39				
17					40				
18					41				
19					42				
20					43				
21					44				
22					45				
23					46				

Skráð af:

Gjalti Þorgeirsson

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes			Dags. prófuna:	22.09.2020	
Prófunarlota:		Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.	

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
P20515	DN100	6	MGO		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	MGO
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lágsta punkts á pípu:	1	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráning:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunartorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Kvörðunartorð mæla: tveir samlyggjandi
Lögn: Dæluhús - Afgreiðslupallur

Undirskrift framkvæmdaaðila: Gisli Berg

Undirskrift eftirlitsmans: Þyngur K.

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Númer prófunarlotu: _____

Skráning hefst:		Tími:			Dags:					
Skráningu líkur:		Tími:			Dags:					
Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	
1	8 30	10		2	24					
2	9 00	10		2	25					
3	9 30	10		2	26					
4	10 00	10		3	27					
5	10 30	10		3	28					
6	11 00	10		3	29					
7	11 30	10		3	30					
8	12 00	10		3	31					
9	12 30	10		3	32					
10					33					
11					34					
12					35					
13					36					
14					37					
15					38					
16					39					
17					40					
18					41					
19					42					
20					43					
21					44					
22					45					
23					46					

Skráð af: Gjalti Bergin

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes			Dags. prófuna:	22.09.2020	
Prófunarlota:		Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.	

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
P20420	DN100	6	AGO		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	AGO
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lágsta punkts á pípu:	1	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráníng:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarvottorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Kvörðunarvottorð mæla: tveir samlyggjandi
Lögn: Dæluhús - Afgreiðslupallur

Undirskrift framkvæmdaaðila: Gísli Bergsson

Undirskrift eftirlitsmans: Ljósundur K.

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Númer prófunarlotu: _____

Skráning hefst:		Tími:				Dags:				
Skráningu líkur:		Tími:				Dags:				
Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	
1	10 ⁰⁰	10		3	24					
2	10 ³⁰	10		3	25					
3	11 ⁰⁰	10		3	26					
4	11 ³⁰	10		4	27					
5	12 ⁰⁰	10		4	28					
6	12 ³⁰	10		4	29					
7	13 ⁰⁰	10		4	30					
8	13 ³⁰	10		4	31					
9	14 ⁰⁰	10		4	32					
10					33					
11					34					
12					35					
13					36					
14					37					
15					38					
16					39					
17					40					
18					41					
19					42					
20					43					
21					44					
22					45					
23					46					

Skráð af: Gylfi Þorgeirsson

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes			Dags. prófuna:	17.09.2020	
Prófunarlota:		Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.	

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
P20420	DN100	6	Gasolía (B7)		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolía
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lágsta punkts á pípu:	1	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráning:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarvottorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað	Já <input type="checkbox"/>

Athugasemdir:

Hvörðunarvottorð mæla: Tveir samlyggjandi

Undirskrift framkvæmdaaðila:

Gili Bergma

Undirskrift eftirlitsmans:

Þyngvörðun k.

P 20420

PRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Númer prófunarlotu: _____

Skráning hefst:		Tími:				Dags:				
Skráningu líkur:		Tími:				Dags:				
Nr.	Tími	Prýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Prýstingur	Hitastig	Útihiti	
1	8 45	10		10	24					
2	9 15	10		10	25					
3	9 45	10		10	26					
4	10 15	10		11	27					
5	10 45	10		11	28					
6	11 15	10		11	29					
7	11 45	10		11	30					
8	12 15	10		11	31					
9	12 45	10		11	32					
10					33					
11					34					
12					35					
13					36					
14					37					
15					38					
16					39					
17					40					
18					41					
19					42					
20					43					
21					44					
22					45					
23					46					

Skráð af: Gjalti Þorgeirsson

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes			Dags. prófuna:	14.09.2020	
Prófunarlota:		Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.	

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
P33015	DN100	6	Gasolía (B7)		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolía
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:	1	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráning:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarvottorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Hvörðunarvottorð mæla: Tveir samlyggjandi

Undirskrift framkvæmdaaðila: *Jón Blagman*

Undirskrift eftirlitsmans: *Seydun K.*

P 33015

PRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Númer prófunarlotu: _____

Skráning hefst:		Tími:				Dags:			
Skráningu líkur:		Tími:				Dags:			
Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti
1	13 ⁴⁵	10		8	24				
2	14 ¹⁵	10		8	25				
3	14 ⁴⁵	10		8	26				
4	15 ¹⁵	10		8	27				
5	15 ⁴⁵	10		8	28				
6	16 ¹⁵	10		8	29				
7	16 ⁴⁵	10		8	30				
8	17 ¹⁵	10		8	31				
9	17 ⁴⁵	10		8	32				
10					33				
11					34				
12					35				
13					36				
14					37				
15					38				
16					39				
17					40				
18					41				
19					42				
20					43				
21					44				
22					45				
23					46				

Skráð af: Gísli Þorgeirsson

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes			Dags. prófuna:	22.09.2020	
Prófunarlota:		Prófunarprýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.	

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
P20705	DN100	6	Bensín		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Bensín
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lágsta punkts á pípu:	1	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráníng:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarvottorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað	Já <input type="checkbox"/>

Athugasemdir:

Kvörðunarvottorð mæla: tveir samlyggjandi
Lögn: Dæluhús - Afgreiðslupallur

Undirskrift framkvæmdaaðila: Guð. Þorgeir

Undirskrift eftirlitsmans: Sigurður K.

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071

Eigandi

Forstöðum. tækniþjónustu



Númer prófunarlotu: _____

Skráning hefst:		Tími: 11 30			Dags: 22 10 9 1 20				
Skráningu líkur:		Tími: 15 30			Dags: 22 10 9 1 20				
Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti	Nr.	Tími	Þrýstingur	Hitastig	Útihiti
1	11 30	10		6	24				
2	12 20	10		6	25				
3	12 30	10		7	26				
4	13 00	10		7	27				
5	13 30	10		7	28				
6	14 00	10		7	29				
7	14 30	10		8	30				
8	15 00	10		8	31				
9	15 30	10		7	32				
10					33				
11					34				
12					35				
13					36				
14					37				
15					38				
16					39				
17					40				
18					41				
19					42				
20					43				
21					44				
22					45				
23					46				

Skráð af: _____

Egil Berg