

Olíudreifing ehf
Hólmaslóð 8 - 10
101 Reykjavík

Akureyri, 9. október 2020
UST202010-087/G.S.Á.
08.06.02

Efni: Eftirlit 2020 - Olíudreifing - Djúpivogur - Lokunareftirlit þann 10.9.2020

Þann 10. september sl. fór fram lokunareftirlit í olíubirgðastöð Olíudreifingar á Djúpavogi. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Engin frávik komu fram við eftirlit og engar ábendingar voru settar fram.
Lóðin hefur verið metin hæf til afhendingar og stöðinni lokað með fullnægjandi hætti.

Virðingarfyllst,

G. Stella Árnadóttir
Guðbjörg Stella Árnadóttir
Sérfræðingur

Gottskál Friðgeirsson
Gottskálk Friðgeirsson

Afrit:
Heilbrigðisnefnd Austurlands

EFTIRLITSSKÝRSLA

Olíudreifing Djúpavogi



Dags eftirlits	10.9.2020	Ábyrgðarmaður eftirlits	Guðbjörg Stella Árnadóttir
Fyrirtæki	Olíudreifing	Eftirlitsmaður	Guðbjörg Stella Árnadóttir
Heimili	Hólmaslóð 8 - 10	Tegund eftirlits	Lokunareftirlit
Kennitala	6606952069	Flokkur	Olía
Fulltrúi fyrirtækis	Gestur Guðjónsson	ÍSAT nr.	63.40
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	725275,57 470435,905

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik komu fram við eftirlit og engar ábendingar voru settar fram.
Lóðin hefur verið metin hæf til afhendingar og stöðinni lokað með fullnægjandi hætti.

UMFANG EFTIRLITS

Olíubirgðastöðin á Djúpavogi var tekin úr notkun í september 2017.
Eftir að stöðin var tæmd, geymar og lagnir fjarlægðar var jarðvegi velt upp í garða og þar í blandað áburði til þess að flýta fyrir niðurbroti þeirrar olíu sem finnst í jarðveginum.

Farið var þann 10. september sl. á lóð stöðvarinnar og litið yfir svæðið. Gengið var um lóðina og myndir teknar. Girðing og hlið um stöðina er enn til staðar. Nokkrar holur voru grafnar með skóflu í hauginn til að kanna hvort finna mætti merki um olíulykt eða brák með vatnsprófi. Ekkert slíkt fannst. Var haugnum snúið í framhaldinu.

Þann 24. sept. sl. fór rekstraraðili á staðinn og gerði vatnspróf á jarðveginum úr haugnum. Grafið var með vélskóflu í hauginn og vatn látið renna í skófluna. Eftirlitsmaður var í mynd á FaceTime og fylgdist með framkvæmdinni. Ekki var að sjá nein merki um olíubrák í jarðveginum.

Lóðin hefur því verið metin hæf til afhendingar.

ÁBENDINGAR

Engar ábendingar voru settar fram í eftirlitinu.

ANNAÐ

Sameiginleg aðstaða stöðvarinnar með N1 fyrir dælur o.p.h. verður látin óhreyfð og nýtist áfram sem lager- og skrifstofuhúsnaði N1 á staðnum.

Reykjavík, 09.10.2020

Guðbjörg Stella Árnadóttir

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Ábending: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.