

# EFTIRLITSSKÝRSLA

## Olíudreifing Djúpavogi



UMHVERFISSTOFNUN

<b>Dags eftirlits</b>	11.6.2014	<b>Ábyrgðarmaður eftirlits</b>	Gottskálk Friðgeirsson	
<b>Fyrirtæki</b>	Olíudreifing	<b>Eftirlitsmaður</b>		
<b>Heimili</b>	Hólmaslóð 8 - 10	<b>Tegund eftirlits</b>	Reglubundið	
<b>Kennitala</b>	6606952069	<b>Flokkur</b>	Olía	
<b>Fulltrúi fyrirtækis</b>	Gestur Guðjónsson	<b>ÍSAT nr.</b>	63.40	
<b>Fulltrúi fyrirtækis</b>	Baldur Gunnlaugsson	<b>Staðsetning</b>	725275,57	470435,905

### Niðurstaða eftirlits

Við eftirlit kom ekki fram frávik frá kröfum í starfsleyfi. Engin athugasemd var gerð.

### Umfang eftirlits

Farið var yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbók í stöð Olíudreifingar á Djúpavogi, farið yfir mælingar og skráningar sem kröfur eru gerðar um. Rekstrarhandbók var í góðu lagi.

Niðurstöður mælinga á olíuleifum í frárennsli stöðvarinnar hafa borist. Niðurstaðan er að sýnið stóðst olíupróf Macherey Nagel. Olíuskiljan var síðast þjónustuð í september 2013 sem er í samræmi við kröfur í starfsleyfi.

Einn geymir er í stöðinni nr. T0055 og ein virk lögn nr. 765.60.00 sem nær niður á bryggju. Mælingar á þeim eru í góðu lagi. Geymirinn var botnhreinsaður í nóvember 2013.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru í rekstrarhandbók.

Gengið var um stöðina, myndir teknar og geymir skoðaður svo og lekavarnir (þró) og olíuskilja. Loki í frárennsli þróar stóð lokaður.

Olíubirgðastöðvar Olíudreifingar ehf. hafa nýlega hlotið vottun samkvæmt umhverfisstjórnunarkerfi ISO 14001 og eru reknar samkvæmt því.

Reykjavík, 23.06.2014



---

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta





