



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000

matís



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands
4802840549
Austurvegi 65
Selfoss

Sýni Nr. R24028040005
Vatn

Sýnatökudagsetning: 18/11/2024
Móttekið: 18/11/2024
Rannsakað: 18/11/2024

Tegund sýnis : Vatn úr náttúrulegum / Vatn úr jörðu
Sýnatökustaður : Hrunamannahreppi
Auðkenni : M-5/Gamla laugin
Tílfni sýnatöku : Vegna einkaaðila
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 18°C

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatökur:
Hitastig vatns: 39,1°C Sýrustig (pH): 9,20

Örverurannsóknir	Mæligildi	Heimild
Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA4)	31	ISO 9308-1:1990
Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12)	16	ISO 7899-2, 1st ed. 2000
Pseudomonas aeruginosa í 100 ml (ÖVA8)	3	ISO 16266:2008

Mat sýnis

Stenst ekki viðmið skv. reglugerð nr 460/2015
Vegna Pseudomonas aeruginosa

Reykjavík, 21. nóvember, 2024

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Halldóra Viðarsdóttir
halldora.vidarsdottir@matís.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Niðurstöður gilda aðeins um það/bau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.
Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025
staðalsins. Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því
að hafa samband við rannsóknastofuna.
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Hrólfr Sigurðsson verkefnisstjóra.