



Matís ohf  
Rannsóknarstofa  
Vinlandsleið 12  
113 Reykjavík  
Sími: (354)-422 5000

matís



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR  
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu  
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands  
4802840549  
Austurvegi 65  
Selfoss

Sýni Nr. R23015220001  
Vatn

Sýnatökudagsetning: 04/07/2023  
Móttekið: 04/07/2023  
Rannsakað: 04/07/2023

Tegund sýnis : Vatn úr náttúrulegum / Vatn úr jörðu  
Sýnatökustaður : Bláskógabyggð  
Auðkenni : 040723/Nær gufu/Fontana Bullungu  
Tílfni sýnatöku : Endurtekning  
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 18°C

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatöku:  
Sýrustig (pH): 9,23  
Hitastig við sýnatöku: 40,2°C

Örverurannsóknir	Mæligildi	Heimild
Saurkólígerlar í 100 ml síun (ÖVA4)	<1	ISO 9308-1:1990
Enterokokkar 100 ml síun (ÖVA12)	<1	ISO 7899-2, 1st ed. 2000
Pseudomonas aeruginosa í 100 ml (ÖVA8)	<1	ISO 16266:2008

#### Mat sýnis

Stenst viðmið skv. reglugerð nr 460/2015

Reykjavík,

6. júlí, 2023

Þessar rannsóknaniðurstöður eru  
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hrólfur Sigurðsson  
hrolfur.sigurdsson@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.  
Niðurstöður gilda aðeins um það/bau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.  
Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025  
staðalsins. Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því  
að hafa samband við rannsóknastofuna.  
Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.  
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Viggó Marteinson fagstjóra.