

Malbikunarstöð Akureyrarbæjar
Tómas Björn Hauksson
Geislagötu 9
600 Akureyri



UMHVERFISSTOFNUN

Reykjavík, 14. maí 2012
Tilvísun: UST20110900086/gf

Varðar þrýstiprófun á olíulögn í Malbikunarstöð Akureyrar á Miðhúsaklökkum við Súluveg

Umhverfisstofnun barst þann 2. maí sl. niðurstöður þrýstiprófunar á olíulögn í Malbikunarstöð Akureyrar. Lögnin er niðurgrafin og liggur á milli olíugeymis og malbikunarstöðvarinnar á Miðhúsaklökkum. Þrýstiprófunin fór fram 25. apríl sl. og prófað var með olíu. Sigurgeir Steindórsson hjá Vélsmiðju Steindórs sá um prófunina.

Fram kemur að lögnin var prófuð í 1 klst. við um 5 bara þrýsting. Staða mælis var einungis skráð einu sinni á þrýstiprófunarformið, en hringt var í Sigurgeir og kvað hann ókunnugleika valda því. Þrýstingur stóð í 5 börum í 1 klst. Sjá meðfylgjandi eyðublað.

Umhverfisstofnun samþykkir áframhaldandi notkun á lögninni.

Virðingarfyllst

Gottskálk Friðgeirsson

Kristján Geirsson
deildarstjóri

Afrit:

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra

Þrýstiprófun

Staður: ARKWAEYRI

MARKSIAKLINARSTÖÐ

Heiti lagnar: OKINKÖGN

MIDHLISAKLÖPPUM

Fastanúmer lagnar

SNALLVEGI

Dags:	Kl.	Mælir 1	Mælir 2	Hitastig °C	Prófunaraðferð
<u>25. apr 2012</u>	<u>14:30</u>	<u>5 BAR</u>		<u>4°</u>	<u>ÞRÝSTIPRÓFUN / KLARKUSTVIND</u>

Niðurstaða

Í lagi X

Ekki í lagi:

Framkvæmt af:

Vésmicja Skindórs
Sigurgeir Skindórs

690269-3769

Staðfest af:

14. maí 2012



UMHVERFISSTOFNUN
Mengunarvarmaeftirlit

Haft var samtand við Sigurgeir, ljú Vélsmitju Skindórs
vegna ókunngleifa við vottun á þrýstiprófunu formi UST
var einungis færður inn einn punktur (malastata).
Samkv. Sigurgeiri skótt þrýstingur í 5 þörum í 1 hlst, ábragðu
14 maí 2012 P. Jónsson