

Staður :

Þorlákshöfn

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

815.60.00: 3" DN80 88,9mm x 5,5 mm Um er að ræða svart stál rör að öllu leiti

815.61.00: 3" DN80 88,9mm x 5,5 mm Um er að ræða svart stál rör að öllu leiti

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rúm 11,5 bör og var þrýstingur náð kl: 10:00. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á þrýstingum.

Prófið var vakt með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
11.10.23	10:00	11,58	3,114	1,683	Flotolía
	10:15	11,61	3,113	2,289	
	10:30	11,95	3,792	2,324	
	10:45	11,9	3,764	2,294	
	11:00	12,01	3,757	2,679	
	11:15	12,43	4,309	3	
	11:30	12,75	4,086	2,734	
	11:45	13,19	4,44	3,066	
	12:00	13,62	4,445	3,358	
	12:15	14,11	4,428	3,013	
	12:30	14,53	4,435	2,877	
	12:45	14,75	4,434	3,031	
	13:00	14,78	4,089	2,661	
	13:15	14,83	4,001	2,747	
	13:30	14,81	3,747	2,31	
	13:45	14,92	3,872	3,133	
	14:00	15,19	4,436	2,982	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Einar Þór Kristinsson
Einar Þór Kristinsson
280795-2089
Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Ólafur Már Símónarson
Ólafur Már Símónarson
090880-4389
Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.